

S^{pro}

ARNES NN FULLBODY 4 ANILLOS D

- Cuenta con cinta de nylon naranja para la correa y adicional otra cinta de nylon negra en las uniones.
- Conectado con 4 anillos de seguridad fabricados en acero de alta resistencia.
- Debe emplearse en conjunto con una línea de vida por personal expuesto a trabajos en altura con riesgo a caídas dentro del sector industrial en general.
- Incluye un manual de instrucciones dentro del empaque individual para su correcto uso en conjunto con el resto del equipo de protección anticaídas.



CÓDIGO : 10201013 - 01

CARACTERÍSTICAS:

- Peso aprox.: 1.71 kg.
- Color de cordón: naranja y negro.
- Anillos: acero zincado.
- Diámetro de abertura del anillo: 6.3 cm.

USOS:

- Sector industrial en general.

MARCA:

- Spro

MODELO	CÓDIGO	DETALLE
	10201013-01 Nacional	ANILLOS DE ACERO CROMADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1-CORDON		
Pruebas	Parámetro	Norma
Capacidad máxima	310 lb (140 kg)	ANSI Z359.13-2013
Máxima fuerza de caída	1000 lb (450 kg)	ANSI Z359.13-2013
2- ANILLO		
Pruebas	Parámetro	Norma
Mínima carga de rotura	6069.84 lb (27 KN)	ANSI Z359.13-2013 EN 362:2004
3- ARNES SPRO NN FULL BODY 4 ANILLOS D		
Prueba con arnés con punto de anclaje en la pierna	Parámetro	Norma
Peso máximo del usuario incluido ropa y herramientas	59 kg – 140 Kg	ANSI Z359.1-2007
Prueba con arnés con punto de anclaje en la espalda	Parámetro	Norma
Peso máximo del usuario incluido ropa y herramientas	59 kg – 140 Kg	ANSI Z359.1-2007

TRAZABILIDAD:

INDIVIDUAL	EMPAQUE
-LÍNEA DEL PRODUCTO -NOMBRE DEL PRODUCTO -CÓDIGO DEL PRODUCTO (8 DÍGITOS) -CÓDIGO DE BARRAS  La trazabilidad en la etiqueta individual puede venir escrita con plumón, indicando la fecha ddmmaa	16 UNIDADES  -LÍNEA DE PRODUCCIÓN -NOMBRE DEL PRODUCTO -CÓDIGO DEL PRODUCTO -ID DEL PRODUCTO -FECHA: DÍA/MES/AÑO -LOTE: DÍA/MES/AÑO/TURNO -# UNIDADES -CÓDIGO DE BARRAS

CERTIFICACIONES Y NORMAS GENERALES:

INDIVIDUAL	EMPAQUE
OSHA 29 CFR 1926.500-503	EN 362: 2004
ANSI Z359. 13-2013	

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

ALMACENAMIENTO: :

Se recomienda almacenar en ambiente secos y ventilados, la limpieza del arnés debe darse después de culminada la faena laboral y debe aplicarse con agua y jabón neutro externamente, al finalizar inspeccionar que la limpieza sea optima y libre de residuos sólidos y líquidos corrosivos sin que esté expuesto a la luz solar directa.